Zu diesem Top fand eine Ortsbesichtigung im Gewerbegebiet Lingesten statt.
Herr Marenbach erläutert vor Ort die bisher absolvierten Erdarbeiten und geht dabei
schwerpunktmäßig auf die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten ein.