Die Mitglieder des Sportausschusses, Herr Ebel und Herr Schäbitz, haben sich mit dem Leiter des Baubetriebshofes, Herr Zeuge die Kugelstoßanlage angesehen und folgende Aufgaben beschrieben: Die Stoßrichtung der Kugelstoßanlage muss umgedreht werden. Dabei muss die Balkenbefestigung erneuert und der Boden begradigt werden. Wünschenswert wäre das Setzen von Grenzsteinen und Auffüllen des Untergrundes mit roter Asche.

Die Abstimmung der Arbeiten mit der Arbeitsgruppe und der Sparkasse und die Ermittlung der Kosten erfolgt durch die Stadt Bergneustadt im Frühjahr 2014.