

Stv. Kuxdorf teilt mit, dass der Sportplatz und die Sporthalle Auf dem Bursten nach der Sanierung durch SKE nunmehr weitgehend wiederhergestellt sei. Aufgrund der geführten Vorgespräche sei versichert worden, dass die Herstellung der Sportanlagen nach der Bauabnahme in den ursprünglichen Zustand erfolgen sollte. Dies sei jedoch in einigen Punkten seiner Meinung nach nicht der Fall.

1. Die Sprunggrube erhalte keine Einfassung.
2. Der Tennenbelag auf dem Sportplatz sei nicht ausreichend verfestigt worden.
3. Die Brandschutztüren der Sporthalle seien so eingestellt, dass es jüngeren Schülern teilweise nur schwer möglich sei, diese selbstständig zu öffnen.

Aufgrund der aufgetretenen Mängel bietet Stv. Kuxdorf an, dass Vereinsvertreter an künftigen Abnahmen teilnehmen könnten.