

StVR Wagner erklärt, dass der Landesbetrieb Straßen momentan mit der Ausbesserung schadhafter Stellen der B 55 / Kölner Straße und zwar von Ortseingang Derschlag bis Stadionstraße sowie zwischen Freibad und Wiedenest beschäftigt sei. Vorab habe der Landesbetrieb die Verwaltung nicht über diese Maßnahmen informiert. Somit sei eine vorherige Abstimmung weiterer Maßnahmen, wie z. B. das Anheben von Kanaldeckeln, seitens der Verwaltung mit dem Landesbetrieb nicht möglich gewesen. StVR Wagner versichert, dass die Verwaltung bemüht sei, eine bessere Kommunikation mit dem Landesbetrieb Straßen anzuregen. Er weist aber darauf hin, dass der Landesbetrieb als Träger der Straßenbaulast selbstständig und eigenverantwortlich handele.

Stv. J. H. Pütz merkt an, dass die notdürftige Ausbesserung durch Stopfen der Löcher überhaupt nichts bringe, da diese bereits nach wenigen Tagen wieder abgesackt bzw. offen seien. Zudem weist er darauf hin, dass ein erheblich abgesenkter Gulli im Bereich der Einmündung der Wiedeneststraße auf die Kölner Straße in Fahrtrichtung Bergneustadt ausgebessert werden müsse.

Die Verwaltung sagt zu, diesen Hinweis mit ins Protokoll aufzunehmen und die Angelegenheit mit dem Landesbetrieb abzustimmen.