

Stadt Bergneustadt

Der Bürgermeister

Bergneustadt, 28.05.2001

Mitteilung Nr.

Federführendes Amt / Aktenzeichen
Amt 65 / 65

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	29.05.01

Mitteilung

Inbetriebnahme des Freibades

Nach der Beseitigung von Beschädigungen am Beckenboden und an den Beckenwänden wurde mit der Befüllung des Schwimmbeckens begonnen. Anfänglich stieg der Wasserspiegel kontinuierlich an. Ab einem gewissen Zeitpunkt veränderte sich jedoch die Füllhöhe kaum noch. Die Wasseruhr zeigte jedoch innerhalb von 24 Stunden eine Menge von ca. 140-150 cbm an. Der überwiegende Teil dieses Wassers musste zwischen Wasseruhr und Becken verloren gehen. Daraufhin wurde die Wasserzufuhr gestoppt.

Das Orten des vermuteten Rohrbruchs stellte sich als sehr schwierig heraus. Der Einsatz einer Videokamera hat keinen Erfolg gebracht. Letztendlich konnte der Rohrbruch unter Mitwirkung der Bediensteten des städtischen Wasserwerkes geortet werden. Die Schadensstelle wurde im Bereich des Sprungturms in etwa 1,50 Tiefe gefunden.

Als Verursacher wurde Lochfraß in einer Rohrleitung festgestellt. Nach der Reparatur wurde wieder mit der Befüllung begonnen. Hierbei stellt sich nach wenigen Tagen heraus, dass etwa ein Viertel der bezogenen Wassermenge nicht ins Becken gelangte. Daraus ließ sich schließen, dass noch ein weiterer Rohrbruch vorhanden war.

Nach weiteren schwierigen Untersuchungen wurde eine zusätzliche Leckstelle im Sprungrubenbereich gefunden. Das defekte Rohr lag in einer Tiefe von ca. 4,00 m. Schadensursache war auch hier eindeutig Lochfraß. Nach Beseitigung dieses Schadens wurde das Becken endgültig befüllt, so dass aus technischer Sicht der Eröffnung des Freibades zur Zeit keine Hindernisse im Wege stehen.

Unterschrift