

Das Geländer des Weges "Am Hei nzel nännchen" sei stark reparaturbedürftig. Die Schutzplanken an der Straße "Hunslade" in Höhe Rohr-Point sollten erneuert werden.