

1. StV Hatzig berichtet, dass bei der Wasserentnahmestelle an der Aggertalsperre der vorhandene Zugang verschlossen war und die Feuerwehr Hackenberg keinen Schlüssel für einen Zugang hat. Weiterhin stellt ein vorhandener T-Träger eine Gefahr dar. Herr Saure wird Meldung weitergeben

2. Es wird angefragt, ob auch eine Besichtigung der Sperrmauer der Aggertalsperre möglich ist. Der Aggerverband bietet diese Möglichkeit an.